


# МОДУЛЬНЫЕ ГАЗО-ЛУЧИСТЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ С ИЗЛУЧАЮЩИМИ ТРУБАМИ - INFRA 9BL -





#### ВНИМАНИЕ!

Перед пуском оборудования в эксплуатацию внимательно прочитать данную инструкцию.

В целях повышения качества продукции ф. "Система" оставляет за собой право менять содержание настоящей инструкции на свое усмотрение и без предварительного уведомления.



Via San Martino 17/23 S. GIUSTINA IN COLLE (PD) loc. Fratte Fontane Bianche PADOVA - ITALY Tel 0039 0499355663 Fax 0039 0499355699 E-mail: systema@systema.it коммерческая информация

http://www.systema.it техническая информация

# Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	. 5
2	УПАКОВКА	. 5
2.1	Спецификация упаковочных мест	5
3	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	. 6
3.1	Технические характеристики	
3.1.1 <b>3.2</b>	Основные компоненты аппарата	
3.2.1	Спецификация излучающего модуля INFRA 9BL	10
3.3 3.4	Отражатели и опорные кронштейны Деталировка горелочного блока и спецификация составных частей	
3. <del>4</del> 3.5	Положение запального и контрольного электродов	
3.6	Положение сопла	
4	УСТАНОВКА	14
4.1	Месторасположение и соблюдаемые расстояния	
4.2	Сборка оборудования	
5	MOHTAЖ	
5.1 5.2	Монтаж на потолке	
5.2	Монтаж на стене	
6	ВВОД ВОЗДУХА И ДЫМОУДАЛЕНИЕ	
6.1 6.2	Ввод воздуха и дымоудаление через крышу	าช 21
6.3	Общий дымоход	21
6.4	<b>Длина дымоходов и воздуховодов</b>	
6.4.1 6.4.2	Дымоудаление через крышу (тип в22)	
7	ГАЗОПРОВОД	25
7.1	Подключение к газопроводу	25
8	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ	27
8.1	Схема подсоединения к щиту типа СЕ/А"	
8.2	Схема подсоединения оборудования к щиту типа"INFRA	
8.2.1 <b>8.3</b>	Схема подсоединения оборудования к щиту типа "INET CE/AВнутренняя электрическая схема оборудования с блоком управления	
		30
9	ИСПЫТАНИЕ И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	33
9.1	Подготовка к работе	
9.2	Контроль КПД оборудования	34

10	ОБСЛУЖИВАНИЕ	35
10.1	Замена топливной системы	35
10.1.1	Из природного газа на сжиженный	35
10.1.2	Из сжиженного газа на природный	35
	Возможные неполадки	
11	ГАРАНТИЯ	37
11.1	Условия и срок гарантии	37
	Исключения из гарантии	
	Компетенция	
11.4	Вступление в силу гарантии	38
	Ответственность	
	Споры Территориальная подсудность и права сторон	
12	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДОЛГИЙ СРОК	38

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция является составной и неотъемлемой частью оборудования и должна храниться вблизи оборудования для срочной консультации.

Прочитать полностью в CE/A указания и предупреждения, содержащиеся в настоящей инструкции, поскольку они обеспечивают важной информацией, касающейся безопасности, монтажа, использования и обслуживания оборудования.

## ВНИМАНИЕ!

#### В случае утери настоящей инструкции необходимо немедленно обратиться к поставщику!

Оборудование предназначено для отопления больших рабочих помещений таких, как производственные цеха и мастерские, складские помещения, помещения с большим воздухообменом, наружные погрузочные площадки, спортивные залы, посредством принципа теплового излучения. Оборудование позволяет обогревать отдельные участки или в СЕ/А помещение, для чего нужно установить несколько аппаратов по определенной схеме. Оборудование может также использоваться для отопления животноводческих и СЕ/А льскохозяйственных объектов (ферм и теплиц), а также в производственных процессах, в которых контакт продуктов сгорания с продукцией не допускается (напр. в непламенных печах).

Оборудование не может быть использовано для обогрева производственных помещений, где существует возможность выделения взрывоопасных или воспламеняющихся газов, пара, пыли в связи с процессом производства или с хранящимися в нем материалами.

Монтаж должен быть осуществлен квалифицированным персоналом на условиях полной ответственности, с соблюдением действующих норм безопасности. Фирма-изготовитель не не CE/A т ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильного монтажа или эксплуатации оборудования. В CE/A упаковочные материалы (нейлон, пенополистирол, дерево, скобки, и т.д.) должны быть недоступны детям, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.

Первый пуск в эксплуатацию должен быть произведен квалифицированным персоналом.

В случае остановки и/или ненормальной работы оборудования, оно должно быть отключено. Ремонт и замена компонентов должны проводиться квалифицированным (СЕ/А рвисным) персоналом с использованием фирменных запчастей. Нарушение вышеуказанных правил может привести к снижению безопасности эксплуатации оборудования.

Для обеспечения нормальной работы оборудования необходимо тщательно соблюдать указания заводаизготовителя, а также выполнять профилактическое обслуживание не реже, чем раз в год; при этом (3). Кронштейны, крепежные пружины отражателей, мешочек с винтами для прикрепления излучающих обслуживание должно проводиться квалифицированным (СЕ/А рвисным) персоналом.

# 2 УПАКОВКА

## 2.1 Спецификация упаковочных мест

- 1) Вытяжной вентилятор поставляется в картонной коробке.
- 2) Горелочный блок поставляется в картонной коробке, которая содержит также инструкцию.
- 3) труб к кронштейнам поставляются в отдельной картонной коробке.
- 4) Излучающие трубы соответствующего модели размера, поставляются в пакетах в комплекте с манжетами и соединительными фитингами, упакованными в картонной коробке.
- 5) Отражатели поставляются вложенными один в один (для обеспечения минимального габарита).

# 3 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# 3.1 Технические характеристики

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ГАЗО-ЛУЧИСТЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ "INFRA" ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
МОДИФИКАЦИИ			INFRA 9BL			
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВО (номинальная)	ДИТЕЛЬНОСТЬ	кВт	45			
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТ	ГЬ (номинальная)	кВт	38,9			
КПД СГОРАНИЯ (минимальный)		%	86,5			
КПД СГОРАНИЯ (фактический)		%	90,3			
РАСХОД ГАЗА	Природный	Ст.м <sup>3</sup> /ч	4,76			
(номинальный при 15°C, 1013,25 мбар)	Сжиж. (бутан)	кг/ч	3,55			
15 С, 1013,25 моар)	Сжиж. (пропан)	кг/ч	3,50			
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В/Гц	230/50			
МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (потребляемая)		кВт	0,16			
диаметр газового соединения		"	3/4"			
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА		ММ	100			
диаметр соединения дымохода		ММ	100			
ВЕС (стандартное исполнение)		КГ	119			

Таб. 3.1

#### 3.1.1 Основные компоненты аппарата

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Завод-изготовитель	SIT
Код	0.380.0004
Монтаж	по вертикали
Макс. рабочее давление	
Давление срабатывания (закрытия)	. 50 Па (±5 Па)
Давление перенастройки (открытия)	. 30 Па (±5 Па)
Пневматическое соединение	. диам. 6 мм
Рабочая температура	.0 °C +85 °C

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ


Однофазный асинхронный двигатель	
тип	27/2005
напряжение питания	220/240 В 50/60 Гц
электрическая мощность	100 Вт
потребление	0,72 A
конденсатор	4 mF 450 B
изоляция	H

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА

завод-изготовитель	SIT CONTROLS
тип	
напряжение питания	
электрическая защита	
время закрывания	< 1СЕ/Ак.
диапазон давления на выходе	3 - 50 mbar
пропускная способность (при падении давления 5 мбар)	

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ FC E32C

фирмаВF	rahma
модель	E32C
напряжение питания	0/240 V 50/60 Hz
температура изпользования20	)°ч +60°С
время предварительной стирки20	S
время безопасности когда включается та	ax 10 s
время безопасности когда выключается<	1s
род восстановленияРу	чной






Рис. 3.1 Размеры горелки "ВАГ" и вытяжного вентилятора

# 3.2 Деталировка излучающего модуля INFRA 9BL




Рис. 3.2 Деталировка излучающего модуля INFRA 9BL

## Спецификация излучающего модуля INFRA 9BL

Поз.	Код	Наименование
1	BAF45BL	ГОРЕЛКА INFRA BLU LINE
2	00CNVI1006	ВИНТ ОЦИНКОВАННЫЙ М8х50
3	00CNDA0148	ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ М8
4	01CBTU0626	ТРУБА АЛЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ диам. 108х2, L=7800 мм
5	00CNVI0978	САМОРЕЗЫ 5,5х19
6	01CNCU0151	ОТВОД ШТАМПОВАННЫЙ диам 108
7	00CNDA0156	БАРАШЕК М6
8	01CNST3007	КРОНШТЕЙН НИЖНИЙ
9	01CLCA3008	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ
10	03CNTR0531	ТУРБУЛИЗАТОР 100х2500 мм
11	01CEAS0024	ДЫМОСОС 100 Вт
12	01CNCl0076	ОТРАЖАТЕЛЬ INFRA BL L=4000 мм
13	01CNCO0132	ШПЛИНТ 3,5x60

Таб. 3.2




Рис. 3.3. Поддерживающий кронштейн

# 3.3 Деталировка горелочного блока и спецификация составных частей





Рис. 3.4 Деталировка горелочного блока

Поз.	Наименование	Код	Поз.	Наименование	Код
1	Плата проводки		8	Форсунка	01CNTO0478
2	Блок управления FC E32C	01CEAP0772	9	Кожух горелки	01CNCA3003
3	Реле давления	00CEPR1105	10	Винт	
4	Винт		11	Крышка	01CVPO2641
5	Алюминевая плитка газового клапана	01CNRA0343	12	Винт	00CNPO0777
5			13	Вытяжной вентилятор	03CNAS0013
6	Винт		14	Реле	
7	Газовый клапан	00CLEV0537			

Таб. 3.3

# 3.4 Положение запального и контрольного электродов






Рис. 3.5 Положение электрода

#### 3.5 Положение сопла





Рис. 3.6 Положение сопла

## 4 УСТАНОВКА

## 4.1 Месторасположение и соблюдаемые расстояния

В случае, если в отапливаемом помещении хранятся горючие материалы, они должны находиться на определенном расстоянии от излучающей трубы во избежание достижения опасной температуры. Лабораторные испытания показали, что образец горючего материала общей площадью 0,5 м² никогда не достигает опасной температуры в случае, если он лежит параллельно излучающему модулю на расстоянии 1,5 м. В случае, если соблюдение минимального расстояния невозможно из-за наличия препятствий таких, как двигатели мостовых кранов, кабели, лампы, кабины, и т.п., то горючие материалы должны быть обеспечены экранированием от перегрева (см. рис. 4.2).

#### 600 мм (состандартным отрах ателем)



# МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ (древесины, картона, пластмассы, поддонов, и т.д.) ОТ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТРУБЫ

в соответствии с НОРМАМИ:

- DIN 3372, часть 6, разд. 3.12;
- DVGW, G63/11, часть 12/3.1.2.

Влюбом случае данные материалы должны храниться на таком расстоянии, чтобы их поверхностная температура составило **не более 85 °C.** 

Несущие элементы не должны нагреваться выше 50°C.




Рис. 4.1 Расстояние горючего материала от излучающего модуля.




Рис. 4.2 Справочная схема экранирования двигателя мостового крана

## 4.2 Сборка оборудования

Для сборки излучающего модуля Infra Plus следуйте указанным процедурам. Монтаж труб начните с соединения отвода.

1) Для всех моделей: после определения, какая труба прямая, а какая - обратная, надеть отвод и закрепить его винтами, расположенными на отводе. Закрепить окончательно используя по 2 самореза на трубу, как указано на рис. 4.3.




Рис. 4.3

2) Закрепить кронштейны на трубе, используя гайки, как указано на рис. 4.4.






Рис. 4.4 Сборка модуля INFRA: положение кронштейнов

- 3) Наденьте горелку на прямую трубу на грубину максимум 15 см.
- 4) Наденьте на обратную трубу дымосос. Закрепите, использую прилагаемые винты, как указано на рис. 4.5.







# 5 МОНТАЖ

### 5.1 Монтаж на потолке

Поскольку тепловое расширение может привести к качанию оборудования, необходимо подвесить его к потолку через цепи, не мешающие качанию оборудования.




Рис. 5.1 Подвешивание оборудования

Тепловое расширение может также привести к небольшому прогибу трубы вверх в начале работы и на определенное промежуток времени. В таком случае общий вес держат только крайние цепи, так как он больше не распределяется на 8 (INFRA 9), точки крепления, а только на 3.




Рис. 5.2 Прогиб трубы в начале работы

## 5.2 Монтаж на стене




Рис. 5.3 Монтаж на стене с помощью кронштейна типа "макси" (высота установки – не более 7 м).

# 6 ВВОД ВОЗДУХА И ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Дымоход может проходить через кровлю (рис. 6.6, рис. 6.8) или стену (рис. 6.7, 6.9), индивидуально или коллективно (рис. 6.5) с соответствующим вентилятором.

Рекомендации для правильного монтажа:

- 1) Газо-лучистые обогреватели подвергаются <u>тепловому расширению</u>, вследствие чего они двигаются. 2 В начале работы образовывется конденсат.
- С целью облегчения устройства дымохода завод-изготовитель поставляет специальный гибкий элемент (код 00CEEL0600), оборудованный специальными фитингами для подключения его к вытяжному вентилятору и к дымоходу. Данный элемент служит также теплообменником для понижения температуры отходящих газов.

## 6.1 Ввод воздуха и дымоудаление через крышу

В соответствии с действующими нормами дымоходы герметичных тепловых аппаратов с естественной или принудительной тягой должны быть изготовлены из долговечного теплостойкого металлического материала, прочного к механическим напряжениям и к действию продуктов сгорания и их конденсата.

Допускается использование как стальной нержавеющей, так и алюминевой трубы (минимальная толщина алюминевой трубы 1,5 мм).





Рис. 6.1 Подключение оборудования к дымоходу через гибкую трубу – Деталь

Цепь (диам. 5,5 мм, предел прочности 7750N, вес 50 кг/100 м, в соответствии с нормами DIN 5685) 2 S-образный крюк (диам. 5 мм) 3 Гибкий промежуточный элемент (диам. 100, дл. не менее 1 м) 4 Фитинг-переходник из нерж. стали диам. 100 мм 5 5 Выпускной дымоход Медный газоход диам. 16 см (также 6 допускается использование гибкого газохода из нерж. стали дл. не менее 30 см). См. рис. 7.1, рис. 7.2 7 Ручной запорный клапан диам. s" 8 Газопровод 9 Провод электропитания (6 x 1,5 мм²) Фитинг-переходник с раструбом из 10 10 нерж. стали диам. 100 мм 3 2 2



#### ВНИМАНИЕ!

Рис. 6.2 Схема подключения к дымоходу

При наличии дымохода общей длиной более 2 м гибкий промежуточный элемент должен быть установлен с 2-мя поворотами с наклоном в направлении дымохода (см. рис. 6.3). Таким образом конденсат, выделяющийся в начале работы оборудования, собирается в сифоне и по достижении рабочей температуры нагревается и испаряется.

КАЧАНИЕ

9




Рис. 6.4 Дымоудаление через стену (наклон помогает спуску конденсата)

# 6.3 Общий дымоход

Ввод воздуха из помещения для удаления конденсата





Рис. 6.5 Общий дымоход

## 6.4 Длина дымоходов и воздуховодов

(1) Внимание! Для установок типа "В" предусматривать надлежащую вентиляцию помещения.




Таб. 6.1

Модель	и код	Макс. Длина		
Модель	Код	Infra 9BL	Тип спуска	
	Vog 00CNTE0442	7	C32 (А Таб. 6.1), Рис. 6.6	
	Код 00CNTE0442	13	B22 (Е Таб. 6.1), Рис. 6.8	
	Код 00CNTE2598	13	С12 (В Таб. 6.1), Рис. 6.7	
	Код 00CNTE0444	7	B22 (F Таб. 6.1), Рис. 6.9	

Таб. 6.2 Допустимые длины и габариты дымоходов и воздуховодов

## Дымоудаление и ввод воздуха через крышу в отдельных трубопроводах (тип С32)



Поз.	Код	Наименование	Колво	Поз.	Код	Наименование	Колво
1		Наконечник воздуховода/дымохода для установки на крыше диам. 100 мм с разжелобком	2	5	00CNGI2542	Фитинг с раструбом из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	3
1 2	входит в 00CNTE0442	Верхний хомут	2	6	100CIN 1 U0543	Гибкая одностенная труба из нерж. стали для воздуховода диам. 100 мм	пог.м
1 3	входит в 00CNTE0442	Свинцовый разжелобок	2	7	00CNTU0542	Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с гладкой внутренней поверхностью для дымохода диам. 100 мм	пог.м
1 4	входит в 00CNTE0442	Кольцо	2	8	00CNGI2541	Фитинг из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	1

Таб. 6.3

Рис. 6.6

в отдельных

# 6.4.2 Дымоудаление и ввод воздуха через стену в отдельных трубопроводах (тип C12)




Рис. 6.7 Дымоудаление и ввод воздуха через стену в отдельных трубопроводах (тип С12 Таб. 6.1 деталь В)

Поз.	Код	Наименование	Колво	Поз.	Код	Наименование	Колво
1		Фитинг с раструбом из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	3	5	входит в 00CNTE0444	Кольцо	2
2	00CNTU0543	Гибкая одностенная труба из нерж. стали для воздуховода диам. 100 мм	пог.м		и 00CNTE2598		
3		Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с гладкой внутренней поверхностью для дымохода диам. 100 мм	пог.м	6	100CNTE2598	Настенный наконечник воздуховода диам. 100 мм с кольцами	1
4	00CNTE0444	Настенный наконечник дымохода диам. 100 мм с кольцами	1	7	00CNGI2541	Фитинг из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	1

Таб. 6.4

## 6.4.3 Дымоудаление через крышу (тип В22)




Рис. 6.8 Дымоход, устанавливаемый через крышу (тип В22, Таб. 6.1 деталь Е)

Поз.	Код	Наименование	Колво	Поз.	Код	Наименование	Колво
1	00CNTE0442	Наконечник воздуховода/дымохода для установки на крыше диам. 100 мм с разжелобком	1	5		Фитинг с раструбом из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	1
2	входит в 00CNTE0442	Верхний хомут	1	6		Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с гладкой внутренней поверхностью для дымохода диам. 100 мм	пог.м
3	входит в 00CNTE0442	Свинцовый разжелобок	1	7		Фитинг из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой,	1
4	входит в 00CNTE0442	Кольцо	1	'	100011012041	диам. 100 мм	

Таб. 6.5

## 6.4.4 Дымоудаление через стену (тип В22)




Рис. 6.9 Дымоход, устанавливаемый через стену (тип В22, Таб. 6.1 деталь F)

Поз.	Код	Наименование	Колво	Поз.	Код	Наименование	Колво
1		Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с гладкой внутренней поверхностью для дымохода диам. 100 мм	пог.м	4	входит в 00CNTE0444	Кольцо	1
2		Фитинг с раструбом из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой, диам. 100 мм	1	5		Фитинг из нерж. стали для присоединения жесткой трубы к гибкой.	1
3		Настенный наконечник воздуховода/дымохода диам. 100 мм с кольцами	1	3		диам. 100 мм	, '

Таб. 6.6

# 7 ГАЗОПРОВОД

Система подачи газа должна соответствовать действующим в стране назначения оборудования нормам. Размеры и характеристики газопровода и редукторов давления (при их наличии) должны обеспечивать нормальную работу оборудования. Материал изготовления газопровода должен соответствовать действующим в стране назначения оборудования нормам.

### 7.1 Подключение к газопроводу

Подключить аппарат к газопроводу через гибкую трубу с тем, чтобы не мешать качанию оборудования в связи с тепловыми расширениями.

На рис. 7.1 приведена схема подключения к газопроводу через трубу из нержавеющей стали диам. s", длиной не менее 30 см.

На рис. 7.2 приведена схема подключения к газопроводу через медную трубу диам. 16 мм. В случае использования медной трубы необходимо придать ей форму, компенсирующую качание оборудования. Плотность резьб ниппеля (**A**) должна обеспечиваться материалом с характеристиками, соответствующими используемому газу в соответствии с указаниями завода-изготовителя. Абсолютно запрещается использовать белилу, сурик, и подобные материалы.

Поставка нирреля (А) - обязанность монтажной организации




Рис. 7.1 Схема подключения к газопроводу через трубу из нержавеющей стали диам. s", длиной не менее 30 см.




Рис. 7.2 Схема подключения к газопроводу через медную трубу диам. 16 мм

- а) Работа на природном газе. На газопроводе, за газовым счетчиком, должны быть врезаны стабилизатор давления и манометр со шкалой 0-60 мбар. Настройть давление на 20 мбар. Несоблюдение требований по давлению может являться причиной плохого горения, проблем с поджиганием, и даже растрескивания излучающих труб под действием повышенной температуры.
- б) Работа на сжиженном газе (пропане, бутане). Вблизи резервуара необходимо установить первый редуктор давления для понижения давления до 1,5 бар. Второй редуктор для понижения давления до 29 или 37 мбар (таб. 9.2) должен стоять на наружном газопроводе на входе в отапливаемое здание. Несоблюдение требований по давлению может являться причиной плохого горения, проблем с поджиганием, и даже растрескивания излучающих труб под действием повышенной температуры.
- в) Перед и за главным газопроводом рекомендуется устанавливать манометр со шкалой 0-60 мбар с целью проверки перепада давления и, следовательно, общей пропускной способности системы подачи газа.
- г) Давление подачи газа. ВСЕ/А аппараты испытываются и настраиваются на заводе в соответствии с параметрами, указанными на маркировочной табличке горелочного блока. Контроль давления подачи газа При работе на природном газе (метане). Снять винт заборника давления, расположенного у выхода электроклапана (дет. 2 на рис. 9.1). В случае, если давление не соответствует требованиям, то необходимо выполнить регулировку, для чего нужно включить горелку и повернуть регулировочный винт (дет. 3 на рис. 9.1) до получения номинального значения. Выполнив регулировку запломбировать регулировочный винт.

#### ВНИМАНИЕ!

Если природный газ подается под давлением более 20 мбар (200 мм вод.ст.) необходимо предусмотреть по редуктору на каждый аппарат и настройть давление на 20 мбар.

При работе на сжиженном газе (бутане, пропане) регулировочный винт электроклапана должен быть отключен, для чего нужно просто привинтить регулятор давления (дет. 3 на рис. 9.1) до упора. Давление подачи газа контролируется при работающей горелке через заборник (дет. 4 на рис. 9.1), расположенный у входа электроклапана. В случае, если давление не соответствует требованиям, то необходимо выполнить регулировку с помощью регулятора давления, установленного перед аппаратом (при работающей горелке).

Выполнив вышеуказанные операции регулирования не забывайте закрывать винтами заборники давления электроклапана.

Выполнив регулировку запломбировать регулировочный винт.

# 8 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

## 8.1 Схема подсоединения к щиту типа СЕ/А"

Схема электрического подсоединения горелочного блока к щиту управления типа СЕ/А" приведена на рисунках 8.2, 8.4.

В частности:

- а) Использовать 6-жильный провод фаза, нейтраль, заземление, разблокировка аппарата, световой сигнал работы, световой сигнал аварийного состояния.
- б) Заземление оборудования обязательно. Соблюдать положение фазы и нейтрали во избежание повреждения щита управления типа "CE/A".
- в) Установить шаровой термостат помещения на высоте 1,8 м от пола таким образом, чтобы датчик попал в поле излучения. Таким образом датчик облучается инфракрасными лучами, излучаемыми трубами, и контролирует условия комфорта в отапливаемом участке (см. рис. 8.1).





Рис. 8.1 Схема монтажа шарового термостата.

# 8.2 Схема подсоединения оборудования к щиту типа"INFRA



- 1 генеральный питающий кабель (3x2,5 мм²)
- 2 Провод питания вытяжного вентилятора
- 3 котрольный кабель горелки «А» (2х1,5 мм²) (Дополнительно, см. Рис. 8.5)

Рис. 8.2 Схема подсоединения оборудования к щиту типа "INFRA




Рис. 8.3 Схема преобразования линии питания из 230 В фаза+фаза на 230 В фаза+нейтраль

### 8.2.1 Электрические соединения блок управления СЕ/А




Рис. 8.4. Особенности электрического соединения блока управления СЕ/А

- 1 Линия питания
- 2 Щитуправления
- 3 Клеммник
- 4 Шаровой термостат
- 5 Штепсе/аль питания горелки
  - **L1** Фаза
  - <u>÷</u> Земля
  - **N** Нейтраль
  - В4 Индикатор Блокировка
  - **S3** Индикатор Работа
  - **6** Соединительный кабель 5 жил (сечение выбирается в зависимости от длины кабеля, но не менее 1,5 мм.кв.) поставляется монтажной организацией

# 8.2.2 Электрические соединения блока управления Код. 01CEQU2517 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)




Рис. 8.5 Электрические соединения блока управления Код. 01 CEQU2517 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- 1 генеральный питающий кабель (3х2,5 мм2)
- 2 котрольный кабель горелки
- 3 котрольный кабель горелки "А"
- 4 питающий кабель горелки (3х2,5 мм2)
- 5 кабель шарового датчика (минимальное сечение 3x0,5 мм2 кабель должен быть экранированным, двойной изоляцией, отделен от питающего кабели на максимальную длину 300 метров.
- 6 кабель подсоединения к PC (минимальное сечение 3x0,5 мм2 кабель должен быть экранированным, двойной изоляцией, отделен от на максимальную длину 300 метров.
- \* Монтажник должен запастись зажимом

# ВНИМАНИЕ!!

СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ. НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

## 8.3 Внутренняя электрическая схема оборудования с блоком управления FC E32C"





Рис. 8.6 Внутренняя электрическая ВАГ





- L1 Фаза питания
- **≟** Земля
- N Нейтраль питания
- Т2 свободно
- S3 индикатор Работа (не соединять для блока управления Код. 01CEQU2517)
- В4 индикатор Блокировка (не соединять для блока управления Код. 01CEQU2517)



#### Питание двигателя

NM Нейтраль двигателя



#### Запальник

- 2 Коричневый
- 3 Голубой
- 4 Желто-зеленый (зажигание)
- 5 Не используется



#### Электроклапан

- 6 Желто-зеленый
- 7 Не используется
- 8 Голубой
- 9 Коричневый



#### Реле давления

10= Черный (1)


11= Белый (3)


12= Розовый (2)




#### СВЕТОВОЙ СИГНАЛ АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКИ-КНОПКА ПЕРЕНАСТРОЙКИ

- 13 Индикатор блокировки
- 15 Индикатор блокировки







# ПРОВОДКА SCP298/A ОПИСАНИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПАЛЬНИКА И ЭЛЕКТРОДОВ

Дистанционный запальник (а также контрольный электрод, при его наличии) присоединяется к печатной схеме избирательным штырем **J4** (Рис. 8.6), подсоединяемым к розетке **PJ4** (Рис. 8.6).

Соединение **Т1** (Рис. 8.8) обеспечивает работу форсунки с двумя электродами – запальным и контрольным.

Соединение **Т2** (Рис. 8.8) обеспечивает работу форсунки с одним электродом, обеспечивающим и зажигание и контроль.

На схеме приведены электрические соединения между электродами и печатной схемой; при этом линии вилок обозначены следующим образом:

- 1 Линия заземления форсунки
- 2 Линия фазы запальника
- 3 Линия нейтрали запальника
- 4 Линия контроля за наличием пламени:
- с желто-зеленым проводом запальника соединение типа **T2** с единым электродом;
- с проводом в защитной оболочке соединение типа **Т1** с двумя электродами.
- **5** Линия заземления запальника (для соединения типа **Т1**).

#### J6 - PJ6) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Электрическое присоединение к печатной схеме обеспечивается вилкой **PJ6** (Рис. 8.6 подключается к розетке **J6** на печатной схеме, как указано на схеме). Вилки обозначены следующим образом (Рис. 8.9):


- 10 Нормально замкнутый контакт
- 11 Общий контакт
- 12 Нормально разомкнутый контакт

#### J5 - PJ5) ГАЗОВЫЙ КЛАПАН

Электропитание газового клапана обеспечивается избирательным штырем клапана **J5** (Рис. 8.6), подсоединяемым к розетке **PJ5** (Рис. 8.6) на печатной схеме.


Вилки обозначены следующим образом (Рис. 8.10):

- 6 Линия заземления
- 7 Свободная клемма
- 8 Линия фазы клапанов
- 9 Линия нейтрали клапанов



#### J7 - РJ7) СВЕТОВОЙ СИГНАЛ АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКИ-КНОПКА ПЕРЕНАСТРОЙКИ

На крышке коробки проводки расположен световой сигнал аварийной блокировки горелки (КРАСНОГО цвета) **J7 - PJ7** (Рис. 8.6).



#### J1 - PJ1) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

На крышке коробки проводки расположен зажимной хомут для вложения и подсоединения главного провода питания.

Электрическое присоединение к печатной схеме обеспечивается вилкой **PJ1** (Рис. 8.6) и розектой на печатной схеме **J1** (Рис. 8.6), согласно схеме в приложении.


Электропитание, поступающее в проводку должно иметь следующие характеристики: 230 В ФАЗА/НЕЙТРАЛЬ 50 Гц.

Контакты соединительной вилки обозначены следующим образом (Рис. 8.12, Рис. 8.13):

**L1** линия фазы питания (230 B, 50 Гц)

РЕ клемма заземления

**N** линия нейтрали питания (230 В, 50 Гц)



**S3** Индикатор Работа (не соединятьдля блока управления Код. 01CEQU2517)





Рис. 8.13 Блок управления INFRA Код. 01CEQU2517 (Дополнительно)

#### F1 - F2) ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

На печатной схеме установлен плавкий предохранитель с характеристиками 4х20 мм, 4 А (Рис. 8.6).



# 9 ИСПЫТАНИЕ И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

## 9.1 Подготовка к работе

- 9.1.1. Проверить, чтобы имеющийся газ соответствовал регулировке оборудования (при необходимости см. раздел 10.1 о переходе на другой вид газа). Проверить СЕ/Атевое давление газа (см. нижеуказанную таб. 9.2). Открыть подачу газа.
- 9.1.2. Проверить, чтобы электрическое подсоединение горелочного блока к электрощиту соответствовало требованиям.
- 9.1.3. Задать температуру отопления термостатом помещения (отапливаемого участка) (см. инструкцию электрощита), что обеспечивает включение горелочного блока.

Включатся красный световой сигнал	Аварийная блокировка горелки
Выключается красный световой сигнал	Перенастройка (горелка опять готова к работе)

# ВНИМАНИЕ!!

ВО ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ ИНДИКАТОР СТОПОРА ОСТАЁТСЯ ЗАЖЖЁННЫМ




Рис. 9.1 Регулирование давления электроклапана. Заборники давления.

	N	INFRA 9BL	
	Газ природный G20	мбар	20
СЕТЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ	Газ сжиж. (бутан) G30	мбар	29
	Газ сжиж. (пропан) G31	мбар	37
ДАВЛЕНИЕ В	Газ природный G20	мбар	7,5
ГОРЕЛКЕ	Газ сжиж. (бутан) G30	мбар	28
IOPEJIKE	Газ сжиж. (пропан) G31	мбар	36
	Газ природный G20	ММ	6,5
ДИАМЕТР СОПЛА	Газ сжиж. (бутан) G30	MM	3,6
	Газ сжиж. (пропан) G31	ММ	3,6
РАСХОД номинальный	Газ природный G20	Нм <sup>3</sup> /ч	4,76
при 15 °C, 1013,25	Газ сжиж. (бутан) G30	кг/ч	3,55
мбар	Газ сжиж. (пропан) G31	кг/ч	3,50

Таб. 9.2

регулировочный орган

# 9.2 Контроль КПД оборудования

Взятие проб отходящих газов для выполнения анализа сгорания осуществляется через специальное отверстие на гибком элементе дымохода (см. рис. 9.2).

Выполнив измерение наладчик должен закрыть отверстие с целью обеспечения герметичности дымохода во время работы оборудования.




Рис. 9.2 Место взятия проб для анализа сгорания

# 10 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не забывайте не реже чем раз в год вызывать СЕ/Арвис (квалифицированного персонала) для выполнения периодического обслуживания.

#### 10.1 Замена топливной системы

Замена топливной системы должна выполняться квалифицированным (СЕ/Арвисным) персоналом в соответствии с действующими правилами безопасности. Завод-изготовитель не неСЕ/Ат ответственности за вред, причиняемый неправильной заменой топливной системы или ненадлежащей и/или неправильной эксплуатацией оборудования.

#### 10.1.1 Из природного газа на сжиженный

- 1) Отключить подачу газа, обесточить оборудование.
- 2) Отсоединить электроклапан форсунки (с помощью ключа разм. 30 мм).
- 3) Отвинтить и снять сопло (имеющее поперечную щель в передней части) с внутренней стороны форсунки, аккуратно обращаясь с электродами (запальным и контрольным), расположенными в передней части форсунки, а также с соответствующими проводами.
- 4) Заменить сопло для природного газа на сопло, входящее в комплект перехода на сжиженный газ (проверить, чтобы диаметр соответствовал данным по маркировочной табличке).
- 5) Подключить головку сгорания к электроклапану, закрепить ее .
- 6) Отключить регулятор давления электроклапана повернуть соответствующий винт (рис. 9.1, поз. 3) по часовой стрелке (+) до упора.
- 7) Включить оборудование, проверить, чтобы у горелки давление подачи топлива составило 29 (при использовании бутана) или 37 (при использовании пропана) мбар (заборник давления расположен на входе электроклапана).
- 8) Проверить герметичность газовых резьбовых соединений.
- 9) Указать на маркировочной табличке (поз. "Вид газа") о выполненной замене топливной системы.

Выполнив регулирование запломбировать регулировочный орган газового клапана.

#### 10.1.2 Из сжиженного газа на природный

- 1) Отключить подачу газа, обесточить оборудование.
- 2) Отсоединить электроклапан форсунки (с помощью ключа разм. 30 мм).
- 3) Отвинтить и снять сопло (имеющее поперечную щель в передней части) с внутренней стороны форсунки, аккуратно обращаясь с электродами (запальным и контрольным), расположенными в передней части форсунки, а также с соответствующими проводами.
- 4) Заменить сопло для сжиженного газа на сопло, входящее в комплект перехода на природный газ (проверить, чтобы диаметр соответствовал данным по маркировочной табличке).
- 5) Отрегулировать давление газа у горелки с помощью винта регулятора давления электроклапана (рис. 9.1, поз. 3).
- 6) Включить оборудование, проверить, чтобы у горелки давление подачи топлива соответствовало данным на маркировочной табличке.
- 7) Указать на маркировочной табличке (поз. "Вид газа") о выполненной замене топливной системы.

Выполнив регулирование запломбировать регулировочный орган газового клапана.

# 10.2 Возможные неполадки

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ		
	а) фаза и нейтраль инвертированы.	а) привести в порядок		
	б) заземление не эффективно	б) проверить заземление		
Горелка включается, но через несколько	в) неправильное расположение контрольного электрода	в) электрод должен быть установлен на расстоянии 12 мм от плитки (см. схему по настоящей инструкции)		
секунд блокируется	г) контрольный блок вышел из строя	г) заменить контрольный блок (использовать только фирменные запчасти!)		
	д) наличие воздуха в газопроводе	д) обеспечить выпуск воздуха		
	e) давление газа не соответствует требованиям	е) проверить и отрегулировать давление в соответствии с данными по маркировочной табличке		
	а) нет газа (газ не поступает в горелку)	а) проверить линию подачи газа		
Двигатель вытяжного вентилятора включается, через несколько секунд блок	б) реле давления воздуха не обеспечивает включение катушки электроклапана	б) проверить соединение силиконовой трубки, а также работоспособность реле давления воздуха		
управления обеспечивает запуск цикла зажигания, но форсунка не зажигается	в) катушка электроклапана вышла из строя	в) можно выполнить проверку с помощью отвертки: при зажигании катушка притягивает отвертку		
	г) давление природного газа в сопле слишком высоко	г) отрегулировать давление в соответствии с данными по маркировочной табличке		
	а) вентилятор обесточен	а) проверить положение выключателей на щитах управления и на главном щите		
Вытяжной вентилятор не запускается	б) двигатель вышел из строя	б) отдельно проверить работоспособность вентилятора; при необходимости заменить его (использовать только фирменную запчасть!)		
	в) конденсатор вышел из строя	в) заменить его на конденсатор с такими же характеристиками		
	а) проверить, чтобы газ поступил в форсунку	а) выпустить воздух из системы (если система новая)		
Двигатель вытяжного вентилятора включается, блок управления обеспечивает запуск цикла зажигания, электроклапан открывается, но форсунка не зажигается	б) расположение запального электрода не соответствует требованиям	б) электрод должен находиться на расстоянии 4 мм от плитки (см. схему в настоящей инструкции)		
	в) давление газа слишком высоко	в) отрегулировать давление в соответствии с данными по маркировочной табличке		
Двигатель вытяжного вентилятора включается, но контрольный блок не передает сигналы, необходимые для работы форсунки	а) по окончании цикла проверки в начале работы, электронным блоком было обнаружено, что контакты реле давления замкнуты (они спеклись)	а) заменить реле давления на фирменную запчасть с такими же характеристиками		
и электроклапана	б) контрольный блок вышел из строя	б) заменить его (использовать только фирменную запчасть!)		

Таб. 10.1

# 11 ГАРАНТИЯ

## 11.1 Условия и срок гарантии

- 1) Гарантия распространяется на компоненты, поставляемые ф-мой "SYSTEMA" и касается дефектов, связанных с процессом изготовления или с ненадлежащим использованием материалов изготовелния сказанных компонентов. В течение гарантийного срока ф. "SYSTEMA" обеспечивает бесплатный ремонт или замену дефектных деталей; при этом ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ кроме тех случаев, если их применение требуется в соответствии с действующим в стране законодательством. Дефектные компоненты должны быть своевременно переданы ф-ме "SYSTEMA" (франко-завод г. Санта Джустина ин Колле Падуя Италия).
- 2) Гарантия вступает в силу в момент пуска оборудования в эксплуатацию при условии, чтобы пуск состоился в течение 6 (шести) месяцев с даты приобретения оборудования покупателем. В любом случае Гарантия утрачивает силу по истечении 18 (воСЕ/Амнадцати) месяцев с даты выставления фмой "SYSTEMA" соответсвующего инвойса.
- 3) Срок действия Гарантии 1 год на каждый компонент аппарата.

## 11.2 Исключения из гарантии

- 1) Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
  - а) Дефекты, не связанные с процессом изготовления или с ненадлежащим использованием материалов изготовления, без ограничений:
  - повреждения, связанные с транспортировкой оборудования;
  - несоответствие установки действующим законам и местным нормам;
  - несоблюдение технических условий монтажа в соответствии с инструкцией, входящей в комплект поставки, и/или с общими правилами установки оборудования;
  - провреждения в результате аварии, пожара, других несчастных случаев, произошедших не по вине ф-мы "SYSTEMA".
  - б) Повреждения или отказы, связанные с работой персонала, не имеющего соответствующего разрешения.
  - в) Дефекты, связанные с неполадками систем электропитания и подачи топлива.
  - г) Повреждения, связанные с плохим обслуживанием, небрежностью, использованием не по назначению, перепадами напряжения электропитания, установкой в слишком влажном или пыльном помещении, неправильным определением размеров и характеристик, неправильным монтажом оборудования.
  - д) Коррозия и повреждения, связанные с блуждающим током, образованием конденсата, перегревом в результате неправильной регулировки давления подачи газа и давления газа в горелке, либо в связи с использованием топливного газа с тепловыми характеристиками, несоответствующими указанным на маркировочной табличке данным.
  - е) Использование нефирменных запчастей без разрешения ф-мы "SYSTEMA".
  - ж) Нормальное изнашивание.
  - з) Неправильное хранение или складирование оборудования.
- 2) Гарантия не действует в случае, если:
  - а) заказчик не соблюдает контрактные сроки оплаты поставленного оборудования;
  - б) пуск в эксплуатацию не осуществляется СЕ/Арвисным Центром и/или копия Гарантийного СЕ/Артификата, заполненного и подписанного в установленном порядке, передается ф-ме "SYSTEMA"; г) заказчик не сообщает о дефекте в течение 10 дней с даты его обнаружения.

#### 11.3 Компетенция

- 1) Для вызова СЕ/Арвисного персонала в течение гарантийного срока заказчик должен обратиться только к СЕ/Арвисному центру, который осуществил первый пуск оборудования в эксплуатацию, предъявляя Гарантийный СЕ/Артификат.
- 2) СЕ/Арвисный центр оказывает необходимые услуги согласно собственным организационным потребностям в течение рабочего дня.

### 11.4 Вступление в силу гарантии

- 1) Для того, чтобы гарантия вступила в силу заказчик должен:
- а) обратиться к монтажнику, чтобы узнать координаты СЕ/Арвисного центра;
- б) предъявить СЕ/Арвисному персоналу Гарантийный СЕ/Артификат, заполнить его, потребовать, чтобы СЕ/Арвисный персонал подписал его и поставил печать СЕ/Арвисного центра.

#### 11.5 Ответственность

Заказчик освобождает поставщика от любой ответственности за аварию или повреждение оборудования или установки во время эксплуатации. Поставщик неСЕ/Ат ответственность перед заказчиком только в соответствии с указанными выше гарантийными обязателстьвами.

### 11.6 Споры Территориальная подсудность и права сторон

Возможные споры подсудны суду г. Падуи, в т.ч. и в случае, если они связаны с выполнением гарантийных обязательств. Неразрешенный спор не освобождает заказчика от платежей, которые должны быть осуществлены в соответствии с условиями по контракту до окончательного разрешения спора судебным органом.

# 12 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДОЛГИЙ СРОК

В случае, если нужно отключить оборудование на долгий срок рекомендуется выполнить следующие операции:

Повернуть главный выключатель в положение 0 и отключить оборудование от электрической СЕ/Ати. Закрыть газовый клапан, отсоединить оборудование от газовой СЕ/Ати.

В случае передачи оборудованию новому потребителю необходимо передать ему всю техническую документацию о системе.



## ВНИМАНИЕ !!

Операции отключения должны выполняться специализированным персоналом

